

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 16. März 2025, 12:20

Edit :

mit der EFI von Bhueter kann ich problemlos starten und meine alten Installationen verwenden. Ich muss dafür allerdings meine USB Geschichten einmal ordentlich Mappen, was ich dann heute Nacht mal machen werde.

BT Geräte von Apple werden damit problemlos erkannt, ansonsten wäre es jetzt etwas sehr eingeschränkt ihnen Maus und Tastatur;))

Mit der EFI von MacGrummel kam ich leider nicht wirklich weit;)

Nachdem Windows nun bis auf ein paar Kleinigkeiten läuft versuche ich nun meine Installationen vom Z390 zum laufen zu bringe.

Ich verwende die letzte EFI von hier mit der OC 1.05 und die separate config.plist, allerdings ist es nur ein sehr kurzes Vergnügen, es erscheint die Bootauswahl und nach Auswahl einer Option rennt sehr schnell etwas über den Schirm, was nicht zu erkennen ist. Kurz darauf erscheint der durchgestrichene Apfel und das war es.

Ich habe lediglich die EFI für die 6950XT angepasst, also die Bridge und das Device ID Spoofing, welches ich gleich nochmals prüfen werde, um die Ursache von dort auszuschließen und für das CFG Lock zwei Quieks aktiviert.

Kann mich erinnern schon häufiger diese "Fehlermeldung" gesehen zu haben, konnte mir allerdings nicht merken wo ich es hier im Forum gelesen habe.

Wäre super wenn ihr noch einen Tip hättet