

Nvidia Web Drivers running on macOS Monterey!

Beitrag von „affe1980“ vom 17. März 2025, 00:31

Moin Moin,

ich habe den patch via opencore legacy patcher durchgeführt die [Hardware](#) Beschleunigung funktionierte danach schonmal gut doch was mir auffiel ist das Kein Metall Support dabei ist obwohl unter High Sierra der Metall Support Version 1.4 war glaube ich nun ist die frage welcher Kext für den Metall support für die Maxwell und Pascal GTX Gaus verantwortlich ist.

Und wie mann den Metall Support für die Gpu hinzufügen kann? Das wäre hervorragend.

Getestete Gpu ist GTX 960. Entfernt mann den patch bleiben die Kexte gerade Läuft mein System ohne Patch und beide Gpus sind im bios Aktiviert. Nun steht bei Gpu Metall Support.

Doch der Metall Support ist leider von der Intel HD Gpu.

Update Gerade mal ein Boot ohne die iGpu nun fehlt die [Hardware](#) Beschleunigung.