

Erledigt

Nach erfolgreicher Mountain Lion Installation fährt das System nach der MultiBeast-Anpassung nicht mehr hoch Z77N-Wifi Board

Beitrag von „TuRock“ vom 10. September 2013, 21:38

Schau bitte mal im Bios ob bei dir die Vt-d: auf disabled eingestellt ist :

BIOS:

BIOS Features / VT-d = disabled