

Erledigt

Nach erfolgreicher Mountain Lion Installation fährt das System nach der MultiBeast-Anpassung nicht mehr hoch Z77N-Wifi Board

Beitrag von „heax2“ vom 11. September 2013, 00:44

Ja so habe ich mir das gedacht. Danke.

Eine letzte Frage erstmal. Wenn ich jetzt erneut das MultiBeast Tool verwende reicht es doch sicherlich aus nur das Trim-Enabler Feld anzuhacken oder muss ich auch alle anderen Treiber etc. wieder aktivieren?

Schönen Abend/Nacht 😊