

kein Audiogerät nach Installation - OptiPilex 7070 MFF

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. April 2025, 10:49

Nein, nicht richtig. Der erste Eintrag wird überhaupt nicht verwendet, der steht nur als „Merkhilfe“ da, da eine Raute davor steht (auskommentiert).

Der eigentliche Eintrag ist weiter unten und leer.