

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 17. April 2025, 14:42

Danke für die Bestätigung, hatte ich dann nach stundenlangem Suchen auch festgestellt;)

Teste gerade die letzten Dinge die ich bisher noch nicht geprüft habe, dazu gehört TB4 an den hinteren Anschlüssen. Externe Geräte wie ein ANYOYO NVM'e Gehäuse laufen am Original Mac jedoch nicht am Asus mit deinen Einstellungen an den hinteren TB4 Ports.

Bevor ich mir jetzt wieder einen Wolf suche die Frage an Dich, laufen sie bei Dir mit den Bios / UEFI Einstellungen die ich von Dir übernommen habe und Deiner EFI oder hastest Du nachträglich noch Änderungen dazu vorgenommen?

Im Systembericht wird angezeigt das keine Geräte angeschlossen sind und es wird an diesem Anschluss auch nicht erkannt. Ein anderes Gerät, Kartenleser wird jedoch erkannt. D.h. die Schnittstelle ist konfiguriert, jedoch scheinbar nicht als TB, oder es funktioniert einfach nicht als solches ?

Hast Du noch eine Idee dazu?