

Acer E5 771G Letzte Problemchen unter Sequoia

Beitrag von „Nio82“ vom 21. April 2025, 14:40

[Triso01](#)

Ja klaro, hatte ich nich drann gedacht, beim Laptop brauchst natürlich die SMCBatteryManager.kext.

Das die WebCam mit UTBDefault.kext läuft zeigt das ein USB Mapping nötig ist. Hast du auch geschaut ob damit der BT Teil deiner WiFi Karte erkannt wird?