

# Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Leotust“ vom 23. April 2025, 20:09

Hallo Zusammen,

ich habe meine alte Fenvi T919 Karte in dem neuen Hackintosh (Asus ProArt Z790) eingebaut. Die Treiber (siehe Anlage) waren bereits im EFI installiert.

Im Bios habe ich noch die Intel WLAN/Bluetooth deaktiviert.

Nach dem ich die Intel Kexte AirportItlwm.kext deaktiviert habe und die USB HS10 (siehe Anlage) wieder aktiviert habe konnte ich den OpenCore Patcher (2.3.2) aufrufen und der Patch ist erfolgt.

Nach Neustart funktioniert der WLAN und Bluetooth sehr gut mit der T919 Karte. AirDrop funktioniert auch sehr gut.

Leider funktioniert seit dem der **Ruhezustand** nicht mehr. Der Hacki fährt runter und ich muss ihn neu starten.

Ich habe auch die BIOS Einstellung von @[MacGrummel](#) verwendet. Gleiches Verhalten.

Was habe ich übersehen oder was habe ich falsch gemacht?

Ich bitte um Unterstützung.

Viele Grüße

Leo