

**Erledigt**

## **GA-H55M-USB3 problem bei installation**

**Beitrag von „kimaca“ vom 26. Oktober 2011, 16:22**

Das konnte ich nicht Testen, aber mit viel gebastel hab ich es jetzt am laufen. Auch wenn ich nicht weiss warum. Ich habe die IBoot+Multibeast genommen mit CD und DVD.

Ich versuche jetzt krampfhaft einen USB installstick für Snow zu erstellen, strickt nach anleitung. Der Stik bootet auch aber wenn es ans laden des Intallers geht, reboot. Ich glaube das ist das USB problem, da ja die CD installation geht. Ist eben nicht so elegant

Hat schon mal jemand einen USB Installer erfolgreich erstellt ??? Wenn ja dann bitte mal eine Anleitung und die zugehörigen Kexts posten.