

**Erledigt**

## **Wlan Problem bei WPA 10.8.4 mit TP Link TL-WN851ND AR9227**

**Beitrag von „antonym“ vom 16. September 2013, 11:16**

ja habe ich, aber die Kext fürs WLAN funktioniert unter 10.8.4 (wie oben beschrieben) nicht mehr...

Achja: Probleme mit der Verschlüsselung habe ich ja nicht mehr! TuRock hat ja für mich ein kext gefunden, das funktioniert! Allerdings verbindet es beim Start des Systems nicht automatisch mit dem Netzwerk. Ich muss jedes mal selbst auswählen.

Gruß 😊