

Kein Sleep und Speedstepping unter Lion mit Sandybridge und Core i5

Beitrag von „SpartanerX“ vom 27. Oktober 2011, 22:38

Ok, achte mal beim Bootvorgang darauf ob irgendeine Zeile auftaucht, in der was mit "NullCPUPowermanagment.kext" steht. Denn wenn nicht, dann haben wir das problem eingegrenzt 😊 .