

Erledigt

Erster Hackintosh will nicht schlafen Gigabyte z77 DS3H Rev 1.1

Beitrag von „Seth86“ vom 21. September 2013, 23:02

Da kommt die Fehler Meldung this is an unknown CPU model 0x3a power management my be incomplete or unsupported.

Das liegt daran das ich nach der Installation das Patched Intel CPU Management in multibeast wählen musste damit der startet ohne den Fehler.....