

Erledigt

Acer Predator G3610

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. September 2013, 23:15

Du hast Windows wahrscheinlich installiert, wo du das Bios noch nicht auf AHCI umgestellt hattest.

Du mußt Windows ohne AHCI starten und dann in der Registry einen Eintrag ändern:

<http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=34672>

Danach kannst du das Bios wieder umstellen!