

Erledigt

Shortnews: Apple veröffentlicht OS X Mountain Lion 10.8.5 Anfragen dazu bitte hier

Beitrag von „XuluniX“ vom 30. September 2013, 00:08

Mir ist letztens aufgefallen, dass bei meinem Laptop der Standby mit 10.8.5 nicht bzw. nur noch sehr selten geht.

Mit 10.8.4 habe ich den Laptop einfach zugeklappt, wenn er nicht am Netz war ist er dann in den Standby gegangen, so wie ich es eingestellt hatte.

Nach dem Update macht er das nicht, bzw nur noch sehr selten.

Klappe ich ihn zu, wird zwar das Display schwarz aber der Lüfter ist noch an und die LED ist auch noch auf "Betrieb".

Klappe ich ihn dann wieder auf, tut ich gar nichts, schwarzer Bildschirm und fertig.

Der einzige Weg ist dann über den Powerknopf das Teil hart auszuschalten und neu zu starten.

In der Konsole hören die Logs vor dem Zuklappen auf und der nächste Eintrag ist dann erst wieder vom Booten.

Gibt es da Abhilfe?