Erledigt Z77X-UP4-TH mit ACD 24" - USB wird nicht erkannt

Beitrag von "Robin0815" vom 10. Oktober 2013, 20:17

Nicht ganz richtig, denn sie funktionieren mit allen Geräten außer dem Cinema Display.
Anfangs war xHCl Mode auch auf disabled und als es da dann nicht mehr funktionieren wollte, hatte ich es umgestellt. Kurzum : es geht auf beiden nicht
Im System profiler werden wiederum die USB 2.0 sowie 3.0 Controller auch richtig angezeigt. Und das auch ohne zusätzliche Treiber, völlig richtig.
Ergänzung :
Hier mein G5 von hinten :
Und hier der System Profiler dazu bei angeschlossenem Display :
xHCI ist im BIOS Deaktiviert.
Und um Sicherzugehen, dass der Port zumindest geht : Hier meinen 16GB USB Stick (2.0) angesteckt : <u>Link</u>
Und jetzt ? 😂