

## **Erledigt** **Lenovo U510 sleep ...**

**Beitrag von „Griven“ vom 10. Oktober 2013, 23:46**

Richtig und Falsch in einem 😊

Also den "this is an unknown CPU model 0x3a" Fehler bekommt man nicht mal eben über die DSDT gefixed, also FALSCH aber über eine aktuelle Bootloader Version lässt sich das fixen (aktuellster Chameleon Build, am Besten aus chameleon Wizzard -> herunterladen = nightly Builds). Fehlendes Speedstp ist RICHTIG und auch ein, wenn nicht sogar der Grund für die Schlaflosigkeit des Notebooks (mal ganz abgesehen vom unnötig hohen Stromverbrauch). Natürlich spielen beim Sleep auch andere Dinge eine entscheidende Rolle (USB Ports ETC) die sich über eine DSDT fixen lassen aber ohne laufendes Speedstepping wird es nix mit dem schlafen von daher mal folgendes testen:

- Aktuelle Chameleon Version installieren
- org.chameleon.Boot.plist anpassen
- SleepEnabler sowie NullCPUPowermanagement.kext löschen sofern vorhanden
- einmalig mit den folgenden Flags starten:

Code

1. UseKernelCache=No -f -v

- Fertig 😊