

Erledigt

Instand Reboot bei Intel CPU E5300

Beitrag von „Zatox09“ vom 12. Oktober 2013, 18:46

Ok Danke, werde mich sofort dran setzen 😊

Mfg Zatox09

Edit: Hab es zum Laufen bekommen dank der anleitung von Trainer.

Lösungv im bios Usb 2.0 auf disable stellen und installation starten und nach dem installieren
Usb 2.0 wieder auf Enable stellen

Hiermit kann der Thread geschlossen werden

