

Erledigt

Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht

Beitrag von „Sabo“ vom 13. Oktober 2013, 14:09

Hallo,

bin gerade am verzweifeln.

Meine CPU Steuerung funktioniert zwar, allerdings nur bis maximal 3,5 Ghz.

Mit funktionieren meine ich: Idle: 1,6 - Last: 3,5

System ist ein Asus ROG CG8480

Läuft "eigentlich" auch wunderbar. Mich stört jedoch, dass der CPU nur bis maximal 3,5 Ghz taktet.

Das System selbst kann von Asus auf bis zu 4,2 Ghz getaktet werden. Das hätte ich natürlich auch gerne unter meinem 10.8.2 so 😊

CPU: i7-3770K

Board: P8Z77 Pro

Ich vermute es liegt irgendwo im Bios der Fehler.

SSDT.aml ist erstellt mit Taktobergrenze von 4200.

Haken bei Drop SSDT ist ebenfalls gesetzt.

Systemeinstellung ist ein iMac 12.1

Meine [Bios Settings](#) findet ihr im Bild.

Multiplikator kann ich - warum auch immer - nicht selbst festlegen. Nur die von Asus vordefinierten Presets 3,8 - 4,0 - 4,2 sind möglich, haben aber keine Auswirkungen in OSX.

Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?

Im Geekbench 2 auf 64Bit gibt es 13500 Punkte