

Erledigt

Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht

Beitrag von „Sabo“ vom 13. Oktober 2013, 19:33

Das Problem an der Sache ist, dass ich die Core Ratios nicht ändern kann. Mir fehlt schlichtweg die manuelle Funktion. Warum auch immer 😞

Ich habe lediglich die Optionen 3,8 - 4,0 - 4,2 was aber keine Änderungen der Core Ratios im Bios bewirkt.

Wegen der Lüfter werde ich mal schauen.