

Erledigt

Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 13. Oktober 2013, 20:49

Dann hat dein Board ein kastriertes Bios! Das original-Bios-Menü "Ai Tweaker" vom Mainboard P8Z77-M Pro sieht so aus:

Hier gibt es alle Informationen für das Board:
https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77M_PRO/#support