

Erledigt

Nvidia GT430 oder Intel HD3000 Mountain Lion

Beitrag von „scoobydoo“ vom 15. Oktober 2013, 21:54

TuRock:

Ich habe mich an Deine Anleitung gehalten, es aber nicht geschafft so die GT430 zum mitmachen zu überreden. Vielleicht bin ich zu blöd.

Jetzt spielt die GT430 aber mit, die Leiste oben ist transparent.

Muss das mal mit irgendwelchen Benchmarks testen.

Momentan wird mein System als Mac Pro Anfang 2008 erkannt, deshalb dachte ich aktualisiere ich das mal wie angegeben.

Aber bei MacPro 5.1 bootet der Hackintosh nicht mehr.

Kann ich gefahrlos auf Mac Pro 3.1 stellen, oder eher was mit Mac Mini, weil habe ja so einen Shuttle PC, das kommt dem ja Nahe.

IBM:

Ich werde mir das mal alles in Ruhe durchlesen und mich schlau machen, vielen Dank.

Für den Bootloader nehme ich den ChameleonWizard zu Hilfe.

Ich habe Boot0hfs ausgewählt weil OS X das einzige System auf der Platte ist.

Vielleicht muss Aktualisierung angehackt werden? Da heisst es ja Updates the bootloader.

Ansonsten habe ich alles so gelassen, bei Modules z.B war Keylayout.dylib abgehackt.

Ich werde mir jetzt mit Multibeast den Sound versuchen zu installieren und dann noch mal den Bootloader versuchen.

Muss dann bestimmt wieder morgen neu installieren.....

Ich sollte mir eine Mac Tastatur kaufen..... finde einige Zeichen nicht.....