

**Erledigt**

## **Probleme beim Hackintosh 10.8.5 / HD4000 us.**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. Oktober 2013, 22:56**

Hast du es zwischendurch schon mal am DVI-Port probiert? Habe hier im Forum noch nie gehört, das die HD 4000 irgendwie flimmert! Kannst du evtl. auf eine andere Festplatte Windows installieren oder hast du evtl. Windows schon installiert. Teste die Grafik dann mal mit Windows, denn wenn es dort auch flimmert stimmt irgend etwas mit dem Board oder der CPU nicht!

Du hast ja jetzt auch 2 Monitore! Flimmert es an beiden Monitoren?

Wie gesagt, ich glaube irgendwie nicht, das es am falsch eingestellten Mac OS X liegt!

Wird die Grafik denn jetzt voll erkannt? Funktioniert QE/CI (Hardwarebeschleunigung)? Kann man an der halb durchsichtigen Finderleiste sehen.

Denn wenn das funktioniert, kann ich mir einfach nicht vorstellen, das es am OS liegt! Evtl. auch mal die Monitorkabel wechseln, usw.!