

Erledigt

Installationsprobleme Gigabyte GA-EX58-UD5

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 00:43

Im Bios USB Legacy auf enabled, xHCI auf disabled einstellen und versuchen !

Edit: eigentlich solltest du über dein Stick immer noch booten können ..