

**Erledigt**

## **Lenovo IdeaPad U510 Installation von OS X ML/ Mavericks**

**Beitrag von „Fab“ vom 19. Oktober 2013, 16:56**

DANKE Gummifisch =)

Ich hab den Stick fertig gemacht und mit den Bootflags gestartet.

Bekam Waiting for root device bla bla

Dann hab ich deine Daten genommen und diese auf den Stick installiert.

Folgendes passiert: Grafik wird in korrekter Auflösung wiedergegeben und beim Starten geht er verbose durch, dann kommt das Apple Logo und der rotierende Beachball. Das wars.

Beim 2ten Bootdurchlauf das selbe.

Ich mach den Stick einfach nochmal und ändere nur den Extra Ordner.