

Erledigt

Probleme beim Hackintosh 10.8.5 / HD4000 us.

Beitrag von „realphantasm“ vom 23. Oktober 2013, 17:33

ok, hab grad ne MSI N210 geschenkt bekommen von nem Kumpel. Die bau ich morgen ein und dann sollte Ruhe sein. HD4000 scheint bei meinem System nicht im vollen Umfang installierbar bzw. aktivierbar zu sein.

EDIT:

Hab die MSI N210 jetzt eingebaut. hab den bildschirm an DVI angeschlossen und rechner angeschaltet... jetzt bootet er ganz normal, aber sobald er ins OSX will kommt "Kein Signal" und Bildschirm geht auf Stand-By. Was könnte das sein?