

Clover Boot Stick erstellen

Beitrag von „Fabii“ vom 27. Oktober 2013, 11:07

Erstmal sehr schöne Anleitung. Bis zum booten geht bei mir auch alles, aber wenn ich dann meine OS X Installation auswähle gibt er mir einen Fehler aus das der Mach Kernel nicht geladen werden konnte. Werde gleich noch ein Bild machen