

Erledigt

ATI Radeon HD 6870 lässt hacki nicht starten oder ist es doch was anderes?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. November 2013, 10:38

Da muß ich vehement widersprechen. Hatte, bevor ich auf Radeon HD 5870 gewechselt habe, 2 verschiedene Radeon HD 6870 (einmal die von Sapphire und einmal die von XFX) in 2 verschiedenen Hackintosh`s verbaut! In beiden Rechnern funktionierte die Lüftersteuerung sehr gut, auch unter Windows. Die Sapphire konnte man fast überhaupt nicht hören (größerer Lüfter), die XFX war einen Tick lauter. Aber von Krach habe ich nichts bemerkt! Die Radeon HD 5870, die ich jetzt eingebaut habe, haben ungefähr den gleichen Geräuschpegel. Die Karten müßten die Lüfterdrehzahl in dem Moment herunterregeln, wenn sie beim Booten vom Mac OS X erkannt werden! Wenn das nicht passiert, stimmt irgend etwas mit dem Kext (Treiber) nicht. Evtl. dann mal den Framebuffer anpassen! Und in den Systeminformationen schauen, ob die Karte mit vollem Namen (z.B. ATI Radeon HD 6870) erkannt wird!