

Erledigt

[Mavericks] ATI 5650M in Sony Vaio VPCEA3C5E

Beitrag von „bluefix14“ vom 5. November 2013, 20:29

Hallo,

seit 3 Tagen schlage ich mich nun mit meiner Grafikkarte in meinem Sony Vaio VPCEA3C5E herum. Mein OS X Mavericks läuft an sich ausgezeichnet. Mit GraphicsMode 1600x900x32 läuft mein Display in voller Auflösung, aber die Grafikkarte beschleunigung funktioniert nicht. Ich habe die Geräte ID meiner Grafikkarte in AMD5000Controller.kext und in AMDRadeonX3000.kext eingetragen. Angehängt ist mein GrakaRom (DarwinDumper).

Geräte ID: 1002:68C1

org.chameleon.Boot.plist

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`
3. `<plist version="1.0">`
4. `<dict>`
5. `<key>Graphics Mode</key>`
6. `<string>1600x900x32</string>`
7. `<key>Kernel</key>`
8. `<string>mach_kernel</string>`
9. `<key>Timeout</key>`
10. `<string>5</string>`
11. `<key>USBBusFix</key>`
12. `<string>Yes</string>`
13. `<key>UseKernelCache</key>`
14. `<string>Yes</string>`
15. `<key>GraphicsEnabler</key>`
16. `<string>Yes</string>`
17. `<key>UseAtiROM</key>`

18. <string>Yes</string>
19. </dict>
20. </plist>

Alles anzeigen

smbios.plist

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>SMfamily</key>
6. <string>MacBook Pro</string>
7. <key>SMproductname</key>
8. <string>MacBookPro8,1</string>
9. <key>SMboardproduct</key>
10. <string>Mac-94245B3640C91C81</string>
11. <key>SMserial</key>
12. <string>C02GF36LDH2G</string>
13. <key>Smbiosversion</key>
14. <string>MultiBeast.t o n y m a c x 8 6.com</string>
15. </dict>
16. </plist>

Alles anzeigen

Ich hoffe jemand kann mir mit meinem Problemchen helfen,...

MFG,

bluefix 😊