

Erledigt

Nvidia GT 635M

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. November 2013, 21:31

Versuche PCIRoot=1 oder 0 , oder PCIRootUID=0, obwohl "0" Standard ist.
edit: Ansonsten mal da von mir verlinkte Kextpaket direkt auf den Stick installieren.