

Erledigt

Z87X-Ud5H

Beitrag von „shane52“ vom 9. November 2013, 20:03

Danke für den kext zwei slots gehen wieder aber nicht alle.

Sie funktionierten ja einwandfrei bis ich meinen Bluetooth Dongle eingesteckt habe dann ging nichts mehr.

An ObiTobi du hast doch noch vier steckplätze auf Deinem Board.

Zwei für USB 3.0 und zwei für USB 2.0 da kannst du doch ein oder mehrere USB Slotbleche anschließen.

Kurze frage hat noch jemand eine Lösung für Bluetooth vielleicht eine Mac fähige PCIe Karte habe bis jetzt nur USB lösungen gefunden.