

# Anleitung G31m-GS Lion USB Installation

Beitrag von „MegaMars“ vom 12. November 2013, 14:50

Das wäre ja klasse 😊 Wollte das Board schon auf den Müll schmeißen 😊  
Ich bin sehr überrascht dass du so fix geantwortet hast, normalerweise schreibe ich was in Foren wie diesen und 2 Jahre später schließt einer den Thread weil er sieht wie alt mein Post ist 😊

Ich glaube ich könnte deine Hilfe noch öfter gebrauchen bei der Installation in den nächsten Tagen 😊 Ich hab noch nie einen Hackintosh hinbekommen... alles durchgelesen usw und hab denk ich mal auch n ganz guten Überblick aber es hat iwie nie funktioniert.

Und eigentlich hab ich das Asrock G31-MS, aber da ich da versehentlich mal n [Bios-Flash](#) gemacht hab für das GS, lässt sich auf dem Board nur noch Firmware & Bios für das GS installieren 😊