

Erledigt

Ton seit Mavericks bei Chrome verzerrt

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 13. November 2013, 22:09

so, läuft jetzt schon über 30 min ohne Probleme, nicht ein knacken.

Der Hund liegt scheinbar irgendwo bei dir begraben.

Dann lass uns mal einen Vergleich anstellen:

Zum Board:

Welche Board Revision hast du, um wirklich von einer gleichen Grundlage auszugehen? Meine Revision ist 1.0

Welches BIOS nutzt du? Ich nutze das F15r

Welche [BIOS Einstellungen](#) hast du nach Load Defaults vorgenommen?

Du nutzt ebenfalls den Grünen Analogen Stereo Klinke Ausgang direkt hinten am Board?

Zur Software:

Welchen Bootloader nutzt du?

Welche System Definition?

Wie installiert? (MyHack, Unibeast, Selbst erstellt.....)

Vielleicht wäre es einfacher auf einer zweiten Partition/Festplatte mal schnell eine Installation durch zu jagen, ALC898 [Kext installieren](#) und testen ob es weg ist, wenn ja müsste man am System suchen wenn nein wird das Problem auf jeden Falls von der Hardware/BIOS ausgelöst. So würde ich jetzt zumindest vorgehen.

Ich habe auch schon einige Kuriose Fehler mit dem Board gehabt die sich durch "Load Setup Defaults" nicht haben beseitigen lassen aber nach einem neu Flash des BIOS waren sie Weg. Diese Fehler haben sich aber direkt im BIOS bemerkbar gemacht, nicht erst im OS.