

Erledigt

Z77-DS3H Dualboot Installationsprobleme

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. November 2013, 09:43

also da sowohl die Mac Kernel Panik als auch der Windows Bluescreen auf den RAM verweisen (Bad_Pool_header) gehe ich schon davon aus das es an der hardware liegt.

Lass doch mal MemTest drüber laufen