

**Erledigt**

## **gleich mehrere Probleme Core i7-4770K - GA-Z87N-WIFI - HD4600**

**Beitrag von „teitz“ vom 17. November 2013, 19:48**

Da ich die Audioaussetzer schon von Anfang an mit 10.8.5 hatte und diese auch mit Neuinstallation von 10.9 Bestand haben, glaube ich nicht, dass dies die Lösung ist. Probieren kann ich es trotzdem.

Allerdings wird dadurch die fehlende 5.1 Funktion über SPDIF nicht behoben, da hier die standardmäßigen Treiber von Multibeast schuld sind, die diese Funktion einfach nicht bieten.

Edit: nun habe ich sämtliche Audio Kexts entfernt und mittels Kext Utility HDAEnabler2.kext von [https://github.com/toleda/audio\\_kext\\_enabler](https://github.com/toleda/audio_kext_enabler) installiert. habe jetzt keine Ausgabegeräte mehr...

Edit2: habe noch eine HDADisabler.kext übersehen. Diese habe ich entfernt und sehe jetzt wieder meine Tonausgabegeräte. Ob jetzt noch Audioaussetzer auftreten muss ich testen. Jedoch habe ich noch immer kein 5.1 Sound.

Edit3: Konnte jetzt schon 4-5 Lieder ohne Aussetzer hören. Scheint also zu funktionieren, zumindest über den LineOut. SPDIF habe ich noch nicht getestet. Hat jemand ne Idee, wie ich den 5.1 Sound bekomme?