

Erledigt

## Z87X-Ud5H

### Beitrag von „ObiTobi“ vom 17. November 2013, 22:19

Na ja in BIOS Beschreibung steht nichts von LAN Update oder so. Von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es Installation eines nicht offiziellen BIOS Release was bringen wird.

Ich habe aber [hier](#) was gelesen.

Wie ist das jetzt mit den Treibern? Meine System-Info sagt die Version die ich verwende ist 2.5.4. Im Netz finde ich Versionen so um 2.2. jetzt bin ich etwas verwirrt 😞

Tobi

OK, scheinbar ist was krumm mit dem Treiber. MultiBeast in der Version 6.01 hat u.a in Changes.txt

- Downgraded AppleIntelE1000e to v2.4.14

Dann mal schauen ob es besser wird 😄