

Erledigt

MultiBeast (E1000e Treiber) 6.0.1 Updaten aber wie?

Beitrag von „ObiTobi“ vom 18. November 2013, 12:34

Interessante Bemerkung wg. den Netzwerkkarten.

In allen mir bis jetzt bekannten Anleitungen wird aber u.a der Treiber für die AppleIntelE1000e installiert. So wie ich das jetzt sehe wurde der Treiber mit der "Intel® i217V" funktionieren müssen. Bei der anderen Karte wird in der Tat ein I210 Treiber genutzt. Dieser packt in weniger als Sekunden Takt Müll in system.log und die Karte macht dann schon beim Ping ab und an Aussetzer von min. 1 Paket.

Übrigens wo hast die Chips her? Auf der gigabyte Seite finde ich nur die Angabe, dass es Intel Netzwerkkarten sind.