

Erledigt Wifi AR9285

Beitrag von „toemchen“ vom 20. November 2013, 15:23

Hallo zusammen,

Eventuell kann mir mal jmd helfen der das gleich Problem hat(te). Trete einwenig auf der Stelle und mir fallen leider keine weitere Möglichkeiten ein, um die Lösung zu finden.

Nutze momentan noch 10.8.3 auf meiner großen SSD und 10.9 auf meiner kleinen.
Mein Wlan will einfach nicht funktionieren

Code

1. Softwareversionen:
2. CoreWLAN: 4.0 (400.45.1)
3. CoreWLANKit: 3.0 (300.35)
4. Menüerweiterung: 9.0 (900.34)
5. Systeminformationen: 9.0 (900.8)
6. IO80211-Familie: 3.2 (320.1)
7. Diagnose: 3.0 (300.37)
8. AirPort-Dienstprogramm: 6.3.2 (632.3)
9. Schnittstellen:
10. en0:
11. Kartentyp: AirPort Extreme (0x168C, 0x3040)
12. Firmware-Version: Atheros 9285: 2.1.14.9
13. MAC-Adresse: 90:00:4e:7e:32:cf
14. Locale: Unknown
15. Länderkennung: DE
16. Unterstützte PHY-Modi: 802.11 b/g/n
17. Unterstützte Kanäle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
18. Ruhezustand bei drahtlosem Zugriff beenden: Unterstützt
19. Status: Nicht verbunden

Alles anzeigen

Habe verschiedenste Kexte bisher ausprobiert, allerdings kann ich mich leider nicht in mein Netzwerk einwählen -Obwohl ich sämtliche Verfügbaren Netzwerke sehen kann.
Router habe ich resettet und in der Library auch alle Netzwerkeinstellungen gelöscht.
Wenn ich mir meinen Verbos Mod anschaue bringt er mir folgende Meldungen:

```
pci168c,2b cannot assert wake from D3cold  
athr unknown locale 60
```

Zweitere Meldung erscheint mir schleierhaft da die gleiche Kext unter 10.8.3 ohne Probleme am laufen habe.Bzw stimmt auch die Ländererkennung.

Kann jmd helfen?
Danke schonmal