

Erledigt

Problem mit nVidia GeForce GT 630 PCI-Express 1024 MB DDR5 - Hardwarebeschleunigung unter Mavericks

Beitrag von „ironman“ vom 25. November 2013, 12:57

Danke, ja habe ich bereits schon alles versucht. Da die Grafikkarte fälschlicher Weise mit 2048 MB Speicher angezeigt wird, habe ich sogar versucht den GFX-String, welchen ich für die Karte in Mountain Lion benutzt habe in die SMBios.plist einzutragen. Leider ohne Erfolg, bis auf die richtige Speicheranzeige. Das System läuft jetzt als MacPro 5.1, eben so wie unter Mountain Lion auch.