

Erledigt

Gamer PC

Beitrag von „thomaso66“ vom 28. November 2013, 19:33

Also wenn ich das richtig gelesen habe, dann das normale F7 unter Windows @BIOs geflasht ?
Oder ist das schon das Osmosis Bios Installiert ?

Also bevor es an das Zurückschicken geht, das Ozmosis BIOS aus der Datenbank auf einen Fat formatierten USB Stick und mit Q-Flash direkt aus dem Bios raus flashen, gefolgt von einem CMOS Reset, Maverick dann halt neu mit der Disk Marker erstellten Stick Installieren und halt noch mal die Sound Treiber Installieren.