

Erledigt

FOAD`s Hackintosh: Core i7-4770 - GA-Z87X-UD5H - 16GB RAM - GTX 760

Beitrag von „v3nom“ vom 30. November 2013, 15:18

Stop doch mal die Lüfter vorsichtig mit dem Finger und lokalisier so die lauten Quellen. Problem bei dem Seitenlüfter ist, dass dieser für diese Größe eigentlich viel zu wenig Bauraum in der Tiefe hat. Außerdem sind diese Sondergröße schwierig zu ersetzen und meistens relative Billiglüfter.