

Erledigt

Problem mit G87X-UD3H

Beitrag von „apfelnico“ vom 30. November 2013, 18:30

TRIM checken:

Über diesen Mac -> Weitere Informationen -> Systembericht -> SATA/SATA Express -> TRIM-Unterstützung