

Erledigt

Acer S3-391 HDMI probleme mit Mavericks

Beitrag von „TuRock“ vom 1. Dezember 2013, 17:38

Mit Unibeast Stick booten und als Bootflag mal das hier eingeben :

Code

1. IGPlatformID=0x01660003
2. oder
3. -x -v IGPlatformID=0x01660003