

Erledigt

i5 2500k - GA-Z77-DS3H Dualboot mit Mavericks

Beitrag von „thomaso66“ vom 3. Dezember 2013, 13:40

Wenn du noch das alte Board hast, miss mal die Spannung der BIOS Batterie durch, wenn die nicht mehr so das ware ist kann das mit unter zu den von dir beschrieben Fehlern kommen. Oder gegen eine neue Tauschen die cr 2032 kosten ja um die 1€