

Erledigt

Gigabyte GA-H77N-W /10.9/ kein externes USB2-Hub möglich

Beitrag von „Netfrog“ vom 6. Dezember 2013, 22:21

... ist weiterhin ein externes USB-2-Hub (aktiv) das von keinem USB-Port erkannt wird.

Habe jetzt 3 verschiedene probiert, nix ...

Ist halt nervig weil ich es am Monitor anbringen wollte um nur 1 Kabel zum Rechner zu haben.

Alle USB-Ports laufen, auch 2 auf 3 aber halt nur mit je einem Gerät.

Weitere Beschreibung siehe oben ...

scheint ja ein recht exotisches (oder Luxus-)Problem zu sein ... 😊

Gruß, Jochen