

**Erledigt**

## **Ram wird nicht erkannt**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 12:15**

Wie gesagt, das sind alles Kexte, die unter Mountain Lion erprobt sind. Für HDMI-Audio muß du die DSDT patchen! Welche Systemdefinition hast du. Am besten passt zu deiner Konfiguration Mac Pro 3,1! Hast du den Speicher als Triple Channel auch in den richtigen Speicherbänken eingebaut?