

**Erledigt**

## **LiteOn iHBS 112 keine Brennfunktion unter OSX Mavericks**

**Beitrag von „Trainman“ vom 8. Dezember 2013, 23:45**

Hallo Dr. Ukeman

Ja die 3rd Party SATA kext ist bereits drauf, erkannt wird der Brenner ja - blos ohne Brennfunktion...