

Erledigt

LiteOn iHBS 112 keine Brennfunktion unter OSX Mavericks

Beitrag von „thomaso66“ vom 9. Dezember 2013, 10:37

Welches Bios hast du Installiert? ist das Aktuell? ansonsten mal update, zwischen den Versionen tut sich da so einiges bei den Controllern.