

Erledigt Ram wird nicht erkannt

Beitrag von „Rus54“ vom 10. Dezember 2013, 17:45

Diese Karte Gekauft TP-Link TL-WDN4800 N900 und eingebaut.
Mavericks hat alles erkannt.

Nach eingabe des Netzwerkschlüssel verbindet er sich mit der Fritz.box.
Aber wenn ich Safari aufmache, kann die Seite entweder Schlecht oder gar nicht Geladen werden.

Was Kann ich machen ?