

Erledigt

Kein Audio unter Mavericks (EP35-DS3)

Beitrag von „tommac“ vom 16. Dezember 2013, 19:32

Mal wieder unglaublich flott hier. Super.

Wollt ich auch grad schreiben, dass das nur für ALC 889 ist, aber nicht für ALC889a.

Trag ich das direkt in die gepatchte DSDT.aml ein, also mit Text Editor öffnen und nach Layout ID 66 suchen und eintragen?

Und den Eintrag für den HDA Enabler direkt in die chameleon.boot.plist, oder?

Sent from my iPad using [Tapatalk](#)