

Erledigt

GA-Z77-DS3H - Probleme beim starten

Beitrag von „mike“ vom 16. Dezember 2013, 19:37

I5 3570k hat doch HD4000! Und die funktioniert doch auch sehr gut.
In der org.chameleon.boot.plist sollte eingetragen werden.

```
<key>IGPEnabler</key>
<string>Yes</string>
```

Und die oben genannten Änderungen im Bios.